

DESCRIPTION

Coala Ghost est un film Polymère brillant optiquement transparent de 75 µm enduit d'un adhésif solvant enlevable optiquement transparent, le tout stabilisé par un liner polyester transparent. Conçu pour la signalisation intérieure ou extérieure à court terme, les stickers et les PLV sur les fenêtres où une transparence parfaite est requise. Ce film est conçu pour accepter une variété d'encre à base de solvant, éco-solvant, latex et d'encre UV communes aux systèmes d'impression numérique grand format.

COMPATIBILITÉ IMPRIMANTE ET ENCRE



EPAISSEUR

75 µ

CARACTERISTIQUES

- Frontal: Vinyle Polymère 75µ
- Finition: transparent Ultra-Clear brillant
- Adhésif: solvant enlevable
- Adhesion sur le verre:
 - Force d'adhésion après 15 min: 2.2N/25mm
 - Force d'adhésion après 24 heures: 3.1N/25mm
- Liner: polyester 51µm

AVANTAGES

- Optiquement transparent
- Retrait propre du verre jusqu'à un an dans des conditions d'exposition normales
- Durabilité en extérieur: jusqu'à 3 ans
- Liner polyester avec couchage mat pour améliorer l'accroche sur les rouleaux d'entraînement.

APPLICATIONS

- PLV/retail, Vitrine, Signalétique générale
- Application intérieure et extérieure sur des surfaces planes

DURÉE DE CONSERVATION



• 1 an si stocké dans son emballage d'origine à env. 22°C et 50% d'humidité relative
Le matériel imprimé doit être complètement sec et protégé pendant le transport
Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées

RECOMMANDATIONS

- Température minimale d'application + 5°C
- Température de service : -5°C à 80°C
- La pose humide est le meilleur moyen d'obtenir des résultats sans bulles et optiquement clairs. L'application à sec est possible, mais peut entraîner des bulles et/ou une réduction de la clarté optique.
- Utilisez un fluide d'application commercial approuvé
 - Pulvériser la surface du verre
 - Pulvériser le côté adhésif du visuel
 - Humidifier la face imprimée.
 - Appliquer sur la vitre et racler tous les fluides.
- Nous recommandons une raclette en daim/téflon pour les applications humides.
- Pour éviter les rayures il est préférable d'utiliser un Tape en papier pour protéger le graphique lors de l'installation
- Si vous devez laminer, choisissez un Ultra Clear.

Les détails techniques suivants sont publiés au meilleur de nos connaissances, cependant, sans aucune responsabilité pour les résultats dus à plusieurs types différents de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons fortement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable des dommages causés à l'imprimante par l'impression de nos supports.

